

ランプシェード


1. 木工ボンドを水で2倍にうすめる。
和紙を適当な大きさにちぎる。
風船を膨らませて口をしぼる。



2. 和紙にボンドをつけて風船を貼る。
(すきまがないように貼る)



3. ドライヤーを使い、しっかりと乾かす。
風船の空気を抜いて取り出す。
(風船の口の近くに、
はさみで小さい切り込みを入れる)



4. ライトと組み合わせて完成